



Zniszczenia detali elewacji. Na fotografii widoczna opaska okienna z łuszczącymi się warstwami farb.