



Widok zniszczeń elewacji bocznej.  
Pierwotny otwór okienny zamurowano.



Widok zniszczeń parapetu.