



Widok fragmentu elewacji frontowej. Na fotografii pokazany zasypyany kamienny cokół.



Widok wtórnych uzupełnień spoin cokołu. Opaska cokołowa pokryta mchami i porostami.