



Widok głębokich spękań nadproży okien piwnicy oraz innych ubytków cokołu.