



Widok uzupełnień muru w części szczytowej.



Widok różnych ubytków ceglanego muru. Widoczne uzupełnienia spoin. Powierzchnia ściany zabrudzona i zachlapana farbami.