



Widok różnych zniszczeń drewna w dolnej partii drzwi.