



Widok zniszczeń elewacji. Drewno silnie skorodowane z widocznymi ogniskami występowania drewnojadów.