



Widok pierwotnego wyposażenia okna stajni. Elementy są niekompletne i zniszczone działaniem korozji.