



Widok zniszczonego okna werandy. Otwór okienny osłonięty deskami.



Widok spękań drewna. Warstwy malarskie łuszczą się i odpadają. Na fotografii widoczne również zniszczenia stolarki okiennej.