



Elewacja boczna budynku. Na fotografii widoczne poważne zniszczenia cokołu oraz uzupełnienia ubytków w szalunku.