

Budynek mieszkalny



Widok otworów piwnicznych zabitych deskami



Widok wtórnych drzwi wejściowych do werandy