



Widok wysoleń na powierzchni elewacji bocznej.



Widok zniszczeń w części cokołowej. Spoiny są wykruszone i wypłukane.