



Cokół elewacji frontowej. Na fotografii siatka rozległych spękań tynku. Widoczne również miejsca występowania glonów i porostów.



Widok ubytków drewnianej elewacji uzupełnionych zaprawą murarską.