



Widok wtórnej deski okapnikowej.



Widok zniszczeń drewna w okolicach okapu.