



Zniszczenia dolnej partii drzwi z zewnątrz i od wewnątrz.
Na fotografii widoczne wtórne elementy metalowe powbijane w drewno.
Okucia drzwi skorodowane.