



Zbliżenie wątku ceglanego. Na fotografii widoczne wtórne, częściowo wypłukane i wykruszone spoiny muru. Lico zachłapane zaprawami murarskimi, w dolnej partii porośnięte glonami.