



Elewacja Północna

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY PODDAĆ DOKŁADNEMU PRZEGLĄDOWI. ELEMENTY W ZNACZNYM STOPNIU USZKODZONE NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE STOSUJĄC DREWNO KONSTRUKCYJNE O PRZEKROJACH IDENTYCZNYCH JAK PRZEKROJE ELEMENTÓW WYMIENIANYCH. ELEMENTY USZKODZONE MIEJSCOWO I POWIERZCHNIOWO NALEŻY OCZYŚCIĆ Z DREWNA PORAZONEGO I POFLEKOWAĆ UBYTKI. CAŁOŚĆ DREWNA OCZYŚCIĆ I PODDAĆ ZABIEGOM KOMPLEKSOWEJ DEZYNFEKCJI I IMPREGNACJI.

**LEGENDA**

① NUMER FOTOGRAFII DOŁĄCZONEJ DO OPINII W ZAŁĄCZNIKU NR 2

| OPINIA O STANIE TECHNICZNYM<br>BUDYNKU STODOŁY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZABUDOWY ZABYTKOWEGO<br>ZESPOŁU LEŚNICZÓWKA JEZIORKO - DZIAŁKA NR 470, OBR. KOSEWO GÓRNE. |   |                    |
|---|---|--------------------|
| INWESTOR :  | ROMAN BRODZIK, JEZIORKO 1<br>11 - 700 MRĄGOWO | DATA :<br>2012 R   |
| TREŚĆ RYSUNKU :   | ELEWACJA PÓŁNOCNA                             | SKALA :<br>1 : 100 |
| WYKONAŁ:  | inż. Zdzisław Blesiński                       | NR RYS. : 8/9      |