



Rzut więźby dachowej

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY PODDAĆ DOKŁADNEMU PRZEGŁĄDOWI. ELEMENTY W ZNAČNYM STOPNIU USZKODZONE NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE STOSUJĄC DREWNO KONSTRUKCYJNE O PRZĘKROJACH IDENTYCZNYCH JAK PRZĘKROJE ELEMENTÓW WYMIENIANYCH. ELEMENTY USZKODZONE MIEJSCOWO I POWIERZCHNIOWO NALEŻY OCZYŚCIĆ Z DREWNA PORĄŻONEGO I POFLEKOWAĆ UBYTKI. CAŁOŚĆ DREWNA OCZYŚCIĆ I PODDAĆ ZABIEGOM KOMPLEKSOWEJ DEZYNFEKCJI I IMPREGNACJI.

LEGENDA  
 ② - NUMER FOTOGRAFII DOŁĄCZONEJ  
 DO OPINII W ZAŁĄCZNIKU NR 2

OPINIA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU STODOŁY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZABUDOWY ZABYTKOWEGO ZESPOŁU „LEŚNICZÓWKA – JEZIORKO”- DZIAŁKA NR 470, OBR. KOSEWO GÓRNE.	
NWESTOR : ROMAN BRODZIK, JEZIORKO 1 11 – 700 MRĄGOWO	DATA : 2012 R
TREŚĆ RYSUNKU : RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ	SKALA : 1 : 100
WYKONAŁ : inż. Zdzisław Biełński	NR RYS. : 3/9