


15 16 17

Elewacja Wschodnia

9 10 11



8

Elewacja Zachodnia

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY PODDAĆ DOKŁADNEMU PRZEGLĄDOWI. ELEMENTY W ZNACZNYM STOPNIU USZKODZONE NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE STOSUJĄC DREWNO KONSTRUKCYJNE O PRZEKROJACH IDENTYCZNYCH JAK PRZEKROJE ELEMENTÓW WYMIENIANYCH. ELEMENTY USZKODZONE MIEJSCOWO I POWIERZCHNIOWO NALEŻY OCZYŚCIĆ Z DREWNA PORĄŻONEGO I POFLEKOWAĆ UBYTKI. CAŁOŚĆ DREWNA OCZYŚCIĆ I PODDAĆ ZABIEGOM KOMPLEKSOWEJ DEZYNFEKCJI I IMPREGNACJI.

LEGENDA  
①- NUMER FOTOGRAFII DOŁĄCZONEJ  
DO OPINII W ZAŁĄCZNIKU NR 2

OPINIA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU STODOŁY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZABUDOWY ZABYTKOWEGO ZESPOŁU LEŚNICZÓWKA JEZIORKO - DZIAŁKA NR 470, OBR. KOSEWO GÓRNE.	
INWESTOR : ROMAN BRODZIK, JEZIORKO 1 11 - 700 MRĄGOWO	DATA : 2012 R
TREŚĆ RYSUNKU : ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA	SKALA : 1 : 100
WYKONAŁ : inż. Zdzisław Błesiński	NR RYS. : 9/9