



Przekrój 3-3

UZUPEŁNIĆ BRAKUJĄCE
DREWNIANE ELEMENTY
KONSTRUKCJI DACHU

USZKODZONE
ELEMENTY DACHU DO
WYMIANY

Przekrój 4-4

UZUPEŁNIĆ BRAKUJĄCE
DREWNIANE ELEMENTY
KONSTRUKCJI DACHU

USZKODZONE
ELEMENTY DACHU DO
WYMIANY

Przekrój 5-5

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY PODDAĆ DOKŁADNEMU PRZEGLĄDOWI. ELEMENTY W ZNACZNYM STOPNIU USZKODZONE NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE STOSUJĄC DREWNO KONSTRUKCYJNE O PRZEKROJACH IDENTYCZNYCH JAK PRZEKROJE ELEMENTÓW WYMIENIANYCH. ELEMENTY USZKODZONE MIEJSCOWO I POWIERZCHNIOWO NALEŻY OCZYŚCIĆ Z DREWNA PORAZONEGO I POFLEKOWAĆ UBYTKI. CAŁOŚĆ DREWNA OCZYŚCIĆ I PODDAĆ ZABIEGOM KOMPLEKSOWEJ DEZYNFEKCJI I IMPREGNACJI.

OPINIA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU STODOŁY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZABUDOWY ZABYTEKOWEGO ZESPOŁU „LEŚNICZÓWKA – JEZIORKO” - DZIAŁKA NR 470, OBR. KOSEWO GÓRNE.	
NWESTOR : ROMAN BRODZIK, JEZIORKO 1 11 - 700 MRĄGOWO	DATA : 2012 R
TRESC RYSUNKU : PRZĘKRÓJ 3-3, PRZĘKRÓJ 4-4, PRZĘKRÓJ 5-5	SKALA : 1 : 100
WYKONAŁ : inż. Zdzisław Błęsiński	NR RYS. : 5/9