






Przekrój 1-1

**USZKODZONE
ELEMENTY DACHU DO
WYMIANY**

	copla
	piacch
	divers
	lancio

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY PODDAĆ DOKŁADNEMU PRZEGLĄDOWI . ELEMENTY W ZNACZNYM STOPNIU USZKODZONE NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE STOSUJĄC DREWNO KONSTRUKCYJNE O PRZEKROJACH IDENTYCZNYCH JAK PRZEKROJE ELEMENTÓW WYMIENIANYCH. ELEMENTY USZKODZONE MIEJSOWO I POWIERZCHNIOWO NALEŻY OČYSZCZĆ Z DREWNA PORAŻONEGO I OPFLEKOWAĆ UBYTKI. CAŁOŚĆ DREWNA OČYSZCZĆ I PODDAĆ ZABIEGOM KOMPLEKSOWEJ DEZYNFEKCJI I IMPREGNACJI.



Przekrój 2-2

**USZKODZONE
ELEMENTY DACHU DO
WYMIANY**

rough
plain
divers
land

<p align="center">OPINIA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU STODOŁY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZABUDOWY ZABYTKOWEGO ZESPOŁU „LEŚNICZÓWKA – JEZIORKO”- DZIAŁKA NR 470, OBR. KOSEWO GÓRNE.</p>	
<p>NWESTOR :</p> <p align="center">ROMAN BRODZIK, JEZIORKO 1 11 – 700 MRĄGOWO</p>	<p>DATA :</p> <p align="center">2012 R</p>
<p>TRESC RYSUNKU :</p> <p align="center">PRZEKRÓJ 1 – 1, PRZEKRÓJ 2 - 2</p>	<p>SKALA :</p> <p align="center">1 : 100</p>
<p>WYKONAŁ:</p> <p>inż. Zdzisław Błęsiński</p>	<p>NR RYS. : 4/9</p>