

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA

do celów projektowych

skala 1: 500

aktualna na dzień 27.08.2009r. dwukrotnie powiększona metodą fotomechaniczną z mapy w skali 1:1000 znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mrągowie

woj. warmińsko-mazurskie

gmina Piecki

obręb Lipowo

nr KERG 5513-6/2009

arkusz mapy – 223.423.091

zakres aktualizacji

1045 punkt osnowy geodezyjnej polegający ochronie

STAROSTA MRĄGOWSKI POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

W obszarze oznaczonym linią dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z **2-8 WRZ. 2009** przyjęto do zasobu powiatowego w dniu **13.10.2009** i zaszeregowano pod nr **13.10.2009**.
Niniejsza mapa służy do celów projektowych. Projektowane obiekty budowlane nie podlegają podziałowi na części powiększającej przez jednostki **2-8 WRZ. 2009** w celu wykonania prac geodezyjnych.


Mrągowo

Grzegorz Dąbrowski
GEODETA POWIATOWY

GEODETA UPRAWNIONY


mgr inż. Mirosław Kosiński
Uprzawoż. Nr 15832

OBIĘKT (STODOLA)
OBJĘTY OPINIĄ




SZKIC ORIENTACYJNY

skala 1 : 25000



LEGENDA
① - NUMER FOTOGRAFII DOŁĄCZONEJ
DO OPINII W ZAŁĄCZNIKU NR 2

OPINIA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU STODOŁY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZABUDOWY ZABYTKOWEGO ZESPOŁU „LEŚNICZÓWKA – JEZIORKO”- DZIAŁKA NR 470, OBR. KOSEWO GÓRNE.	
NWESTOR : ROMAN BRODZIK, JEZIORKO 1 11 – 700 MRĄGOWO	DATA : 2012 R
TREŚĆ RYSUNKU : PLAN SYTUACYJNY	SKALA : 1 : 500
WYKONAŁ : inż. Zdzisław Blesiński	NR RYS. : 1/9




Rzut więźby dachowej

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY PODDAĆ DOKŁADNEMU PRZEGLĄDOWI. ELEMENTY W ZNACZNYM STOPNIU USZKODZONE NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE STOSUJĄC DREWNO KONSTRUKCYJNE O PRZĘKROJACH IDENTYCZNYCH JAK PRZĘKROJE ELEMENTÓW WYMIENIANYCH. ELEMENTY USZKODZONE MIEJSCOWO I POWIERZCHNIOWO NALEŻY OCZYŚCIĆ Z DREWNA PORAZONEGO I POFLEKOWAĆ UBYTKI. CAŁOŚĆ DREWNA OCZYŚCIĆ I PODDAĆ ZABIEGOM KOMPLEKSOWEJ DEZYNFEKCJI I IMPREGNACJI.

LEGENDA
 ① - NUMER FOTOGRAFII DOŁĄCZONEJ
 DO OPINII W ZAŁĄCZNIKU NR 2


OPINIA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU STODOŁY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZABUDOWY ZABYTKOWEGO ZESPOŁU „LEŚNICZÓWKA – JEZIORKO”- DZIAŁKA NR 470, OBR. KOSEWO GÓRNE.		
NWESTOR :	ROMAN BRODZIK, JEZIORKO 1 11 – 700 MRĄGOWO	DATA : 2012 R
TREŚĆ RYSUNKU :	RZUT WIĘZBY DACHOWEJ	SKALA : 1 : 100
WYKONAŁ:	inż. Zdzisław Blesiński	NR RYS. : 3/9



Przekrój 1-1

**USZKODZONE
ELEMENTY DACHU DO
WYMIANY**


WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY PODDAĆ DOKŁADNEMU PRZEGLĄDOWI . ELEMENTY W ZNACZNYM STOPNIU USZKODZONE NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE STOSUJĄC DREWNO KONSTRUKCYJNE O PRZEKROJACH IDENTYCZNYCH JAK PRZEKROJE ELEMENTÓW WYMIENIANYCH. ELEMENTY USZKODZONE MIEJSCOWO I POWIERZCHNIOWO NALEŻY ODCZYŚCIĆ Z DREWNA PORAZONEGO I POFLAKOWAĆ UBYTKI. CAŁOŚĆ DREWNA ODCZYŚCIĆ I PODDAĆ ZABIEGOM KOMPLEKSOWEJ DEZYNFEKCJI I IMPREGNACJI.



Przekrój 2-2

**USZKODZONE
ELEMENTY DACHU DO
WYMIANY**

<p align="center">OPINIA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU STODOŁY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZABUDOWY ZABYTEKOWEGO ZESPOŁU „LEŚNICZÓWKA – JEZIORKO”- DZIAŁKA NR 470, OBR. KOSEWO GÓRNE.</p>	
<p>NWESTOR :</p> <p align="center">ROMAN BRODZIK, JEZIORKO 1 11 – 700 MRĄGOWO</p>	<p>DATA :</p> <p align="center">2012 R</p>
<p>TREŚĆ RYSUNKU :</p> <p align="center">PRZEKRÓJ 1 – 1, PRZEKRÓJ 2 - 2</p>	<p>SKALA :</p> <p align="center">1 : 100</p>
<p>WYKONAŁ:</p> <p>inż. Zdzisław Błesioński</p>	<p>NR RYS. : 4/9</p>



Przekrój 3-3

UZUPEŁNIĆ BRAKUJĄCE
DREWNIANE ELEMENTY
KONSTRUKCJI DACHU

USZKODZONE
ELEMENTY DACHU DO
WYMIANY

Przekrój 4-4


UZUPEŁNIĆ BRAKUJĄCE
DREWNIANE ELEMENTY
KONSTRUKCJI DACHU

USZKODZONE
ELEMENTY DACHU DO
WYMIANY

Przekrój 5-5

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY PODDAĆ DOKŁADNEMU PRZEGLĄDOWI. ELEMENTY W ZNACZNYM STOPNIU USZKODZONE NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE STOSUJĄC DREWNO KONSTRUKCYJNE O PRZEKROJACH IDENTYCZNYCH JAK PRZEKROJE ELEMENTÓW WYMIENIANYCH. ELEMENTY USZKODZONE MIEJSCOWO I POWIERZCHNIOWO NALEŻY OCZYŚCIĆ Z DREWNA PORAZONEGO I POFLEKOWAĆ UBYTKI. CAŁOŚĆ DREWNA OCZYŚCIĆ I PODDAĆ ZABIEGOM KOMPLEKSOWEJ DEZYNFEKCJI I IMPREGNACJI.


OPINIA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU STODOŁY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZABUDOWY ZABYTEKOWEGO ZESPOŁU „LEŚNICZÓWKA – JEZIORKO” - DZIAŁKA NR 470, OBR. KOSEWO GÓRNE.	
NWESTOR : ROMAN BRODZIK, JEZIORKO 1 11 - 700 MRĄGOWO	DATA : 2012 R
TREŚĆ RYSUNKU : PRZEKRÓJ 3-3, PRZEKRÓJ 4-4, PRZEKRÓJ 5-5	SKALA : 1 : 100
WYKONAŁ : inż. Zdzisław Blesiński	NR RYS. : 5/9



Przekrój 6-6

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY PODDAĆ DOKŁADNEMU PRZEGLĄDOWI. ELEMENTY W ZNACZNYM STOPNIU USZKODZONE NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE STOSUJĄC DREWNO KONSTRUKCYJNE O PRZEKROJACH IDENTYCZNYCH JAK PRZEKROJE ELEMENTÓW WYMIENIANYCH. ELEMENTY USZKODZONE MIEJSCOWO I POWIERZCHNIOWO NALEŻY OCZYŚCIĆ Z DREWNA PORĄŻONEGO I POFLEKOWAĆ UBYTKI. CAŁOŚĆ DREWNA OCZYŚCIĆ I PODDAĆ ZABIEGOM KOMPLEKSOWEJ DEZYNFEKCJI I IMPREGNACJI.


OPINIA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU STODOŁY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZABUDOWY ZABYTKOWEGO ZESPOŁU „LEŚNICZÓWKA – JEZIORKO”- DZIAŁKA NR 470, OBR. KOSEWO GÓRNE.		
NWESTOR :	ROMAN BRODZIK, JEZIORKO 1 11 – 700 MRĄGOWO	DATA : 2012 R
TREŚĆ RYSUNKU :	PRZEKRÓJ PODŁOŻNY 6 - 6	SKALA : 1 : 100
WYKONAŁ:	inż. Zdzisław Błesioński	NR RYS. : 6/9



Ele

LEGENDA
 ①- NUMER FOTOGRAFII DOŁĄCZONEJ
 DO OPINII W ZAŁĄCZNIKU NR 2

OPINIA O STANIE TECHNICZNYM UDYNKU STODOLY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZABUDOWY ZABYTKOWEGO SPOŁU LEŚNICZÓWKA JEZIORKO - DZIAŁKA NR 470, OBR. KOSEWO GÓRNE.	
FOR : ROMAN BRODZIK, JEZIORKO 1 11 - 700 MRĄGOWO	DATA : 2012 R
RYSUNKU : ELEWACJA POŁUDNIOWA	SKALA : 1 : 100
WYKONAŁ: Zbysław Blesiński	NR RYS. : 7/9




Elewacja P

LEGENDA

① - NUMER FOTOGRAFII DOŁĄCZONEJ
DO OPINII W ZAŁĄCZNIKU NR 2


OPINIA O STANIE TECHNICZNYM UDYNYKU STODOŁY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZABUDOWY ZABYTKOWEGO SPOŁU LEŚNICZÓWKA JEZIORKO - DZIAŁKA NR 470, OBR. KOSEWO GÓRNE.	
OR : ROMAN BRODZIK, JEZIORKO 1 11 - 700 MRĄGOWO	DATA: 2012 R
RYSEKUNU : ELEWACJA PÓLNOCNA	SKALA: 1 : 100
YKONAŁ: Zbysław Blesiński	NR RYS. : 8/9



15 16 17

Elewacja Wschodnia

9 10 11



8

Elewacja Zachodnia

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY PODDAĆ DOKŁADNEMU PRZEGŁĄDOWI. ELEMENTY W ZNACZNYM STOPNIU USZKODZONE NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE STOSUJĄC DREWNO KONSTRUKCYJNE O PRZĘKROJACH IDENTYCZNYCH JAK PRZĘKROJE ELEMENTÓW WYMIENIANYCH. ELEMENTY USZKODZONE MIEJSCOWO I POWIERZCHNIOWO NALEŻY OCZYŚCIĆ Z DREWNA PORAZONEGO I POFLEKOWAĆ UBYTKI. CAŁOŚĆ DREWNA OCZYŚCIĆ I PODDAĆ ZABIEGOM KOMPLEKSOWEJ DEZYNFEKCJI I IMPREGNACJI.

LEGENDA

①- NUMER FOTOGRAFII DOŁĄCZONEJ DO OPINII W ZAŁĄCZNIKU NR 2

OPINIA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU STODOŁY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZABUDOWY ZABYTKOWEGO ZESPOŁU LEŚNICZÓWKA JEZIORKO - DZIAŁKA NR 470, OBR. KOSEWO GÓRNE.	
INWESTOR : ROMAN BRODZIK, JEZIORKO 1 11 - 700 MRĄGOWO	DATA : 2012 R
TREŚĆ RYSUNKU : ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA	SKALA : 1 : 100
WYKONAŁ : inż. Zdzisław Blesiński	NR RYS. : 9/9