



Elewacja Południowa

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY PODDAĆ DOKŁADNEMU PRZEGLĄDOWI. ELEMENTY W ZNACZNYM STOPNIU USZKODZONE NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE STOSUJĄC DREWNO KONSTRUKCYJNE O PRZĘKROJACH IDENTYCZNYCH JAK PRZĘKROJE ELEMENTÓW WYMIENIANYCH. ELEMENTY USZKODZONE MIEJSCOWO I POWIERZCHNIOWO NALEŻY OCZYŚCIĆ Z DREWNA PORĄŻONEGO I POFLEKOWAĆ UBYTKI. CAŁOŚĆ DREWNA OCZYŚCIĆ I PODDAĆ ZABIEGOM KOMPLEKSOWEJ DEZYNFEKCJI I IMPREGNACJI.

LEGENDA

①- NUMER FOTOGRAFII DOŁĄCZONEJ DO OPINII W ZAŁĄCZNIKU NR 2

OPINIA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU STODOŁY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZABUDOWY ZABYTKOWEGO ZESPOŁU LEŚNICZÓWKA JEZIORKO - DZIAŁKA NR 470, OBR. KOSEWO GÓRNE.			
INWESTOR :		DATA :	
ROMAN BRODZIK, JEZIORKO 1 11 - 700 MRĄGOWO		2012 R	
TREŚĆ RYSUNKU :		SKALA :	
ELEWACJA POŁUDNIOWA		1 : 100	
WYKONAŁ:		NR RYS. :	
inż. Zdzisław Blesiński		7/9	