



Rzut Parteru

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY PODDAĆ DOKŁADNEMU PRZEGLĄDOWI. ELEMENTY W ZNACZNYM STOPNIU USZKODZONE NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE STOSUJĄC DREWNO KONSTRUKCYJNE O PRZĘKROJACH IDENTYCZNYCH JAK PRZĘKROJE ELEMENTÓW WYMIENIANYCH. ELEMENTY USZKODZONE MIEJSCOWO I POWIERZCHNIOWO NALEŻY OCZYŚCIĆ Z DREWNA PORAZONEGO I POFLEKOWAĆ UBYTKI. CAŁOŚĆ DREWNA OCZYŚCIĆ I PODDAĆ ZABIEGOM KOMPLEKSOWEJ DEZYNFEKCJI I IMPREGNACJI.

**LEGENDA**  
 ① NUMER FOTOGRAFII DOŁĄCZONEJ  
 DO OPINII W ZAŁĄCZNIKU NR 2

OPINIA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU STODOŁY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZABUDOWY ZABYTKOWEGO ZESPOŁU „LEŚNICZÓWKA - JEZIORKO”- DZIAŁKA NR 470, OBR. KOSEWO GÓRNE.	
NWESTOR : ROMAN BRODZIK, JEZIORKO 1 11 - 700 MRĄGOWO	DATA : 2012 R
TREŚĆ RYSUNKU : RZUT PARTERU	SKALA : 1 : 100
WYKONAŁ : inż. Zdzisław Blesiński	NR RYS. : 2/9