



Nadproże drzwi. Mur zachłapany smołą, ubytki uzupełnione zaprawą murarską.