



Widok zniszczeń muru w narożniku budynku. Tynk na cokole jest spękany i złuszczone. Cegły kruszą się.