



Zniszczenia muru ceglanego. Na zdjęciu widoczne ubytki spoin. W dolnej partii całość porośnięta glonami.