



Widok zniszczeń metalowych okuć. Elementy są silnie skorodowane.