



Przekrój 6-6

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY PODDAĆ DOKŁADNEMU PRZEGLĄDOWI. ELEMENTY W ZNACZNYM STOPNIU USZKODZONE NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE STOSUJĄC DREWNO KONSTRUKCYJNE O PRZEKROJACH IDENTYCZNYCH JAK PRZEKROJE ELEMENTÓW WYMIENIANYCH. ELEMENTY USZKODZONE MIEJSCOWO I POWIERZCHNIOWO NALEŻY OCZYŚCIĆ Z DREWNA PORĄŻONEGO I POFLEKOWAĆ UBYTKI. CAŁOŚĆ DREWNA OCZYŚCIĆ I PODDAĆ ZABIEGOM KOMPLEKSOWEJ DEZYNFEKCJI I IMPREGNACJI.

OPINIA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU STODOŁY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZABUDOWY ZABYTKOWEGO ZESPOŁU „LEŚNICZÓWKA – JEZIORKO”- DZIAŁKA NR 470, OBR. KOSEWO GÓRNE.	
NWESTOR : ROMAN BRODZIK, JEZIORKO 1 11 – 700 MRĄGOWO	DATA : 2012 R
TREŚĆ RYSUNKU : PRZĘKRÓJ PODŁOŻNY 6 - 6	SKALA : 1 : 100
WYKONAŁ: inż. Zdzisław Blesiński	NR RYS. : 6/9