



Widok cokołu porośniętego glonami.



Widok mechanicznych ubytków cegieł.