



Widok różnych zniszczeń stolarki. Drewno silnie skorodowane, zarobaczone i zagrzybione. Drzwi od zewnątrz wtórnie opracowane deskami.