



Wrota wejściowe do stodoły.



Widok zniszczeń w dolnej partii. Część elementów drewnianych wtórna.