


TABELA12. Odkrywka i naszlif nr o5 (drewno okna werandy z zewnątrz)

Numer warstwy	Faza chronologiczna	Datowanie	Charakterystyka warstwy	Kolor
0	I		drewno	
1	I	1910-1920	farba pierwotna	kremowy
2	II	1 poł XXw	farba wtórna	biały
3	III	1 poł XXw	farba wtórna	biały
4	IV	poł XXw	farba wtórna	biały

Pierwszą na drewnie jest warstwa farby kremowej, kolejna to farba biała.



Widok naszlifu próbki nr o5.